



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6212-42	FECHA:	21/07/2024



Foto 1: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en un salón que ocupa la Dirección.



Foto 2: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en el salón de Preprimaria.



Foto 3: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en el salón de Segundo Primaria.



Foto 4: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en el salón Tercero Primaria.



Foto 5: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en el salón de Cuarto Primaria.



Foto 6: Trabajo finalizado de la sustitución de torta de cemento por piso cerámico en el salón de Sexto Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Concejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6212-42	FECHA:	21/07/2024



Foto 7: Trabajo finalizado del mantenimiento de puerta de un salón que ocupa la dirección.



Foto 8: Trabajo finalizado del mantenimiento de puerta del salón de preprimaria.



Foto 9: Trabajo finalizado del mantenimiento de puerta del salón de Segundo Primaria.




Foto 10: Trabajo finalizado del mantenimiento de puerta del salón de Tercero Primaria.



Foto 11: Trabajo finalizado del mantenimiento de puerta del salón de Cuarto Primaria



Foto 12: Trabajo finalizado de cambio de azulejo, piso y accesorios de 2 sanitarios de docentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
