

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA CALLE 4-32 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6483-43	FECHA:	24 de septiembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA CALLE 4-32 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6483-43	FECHA:	24 de septiembre de 2024



Foto 7: Pintura en paredes y pintura a estanteria.




Foto 8: Sustitución de inodoros, mantenimiento a llaves.




Foto 9: Reparación del sistema electrico.




Foto 10: Reparación de lámparas



Foto 11: Reparación de pila de cocina



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

