



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bosques de Vista Hermosa I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6951-42	FECHA:	16 de abril de 2024



**FOTO 1** Sustitución de lámina troquelada, debido al deterioro que tienen po los años y el deterioro de la estructura cielo falso y la caída de los mismos.

**FOTO 2** Sustitución de porton de metal, debido a que se encuentra en mal estado, se dificulta al momento de abrir para ingreso al establecimiento, se encuentra picada en la parte de debajo de la misma.



**FOTO 3** Sustitución de lavamanos, debido a que no se encuentra en optimas condiciones para los alumnos

**FOTO 4** Sustitución de tinacos de 1100lt y 1700lt, debido a que se encuentran deteriorados y son de vital importancia para baño y cocina.



**FOTO 5** Fabricación e instalación de balcones de hierro, debido a que es el salón de computación.

**FOTO 6** Fabricación e instalación de puerta de rejas, debido a que es el salón de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yesenia Beatriz Rac López*  
Yesenia Beatriz Rac López

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Angélica Elisa Pocón Soyoy*  
Angélica Elisa Pocón Soyoy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

