



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ortiz, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-7819-42	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Sector afectado donde se necesita la edificación de muro de contención.



Foto 2: Area donde se edificará muro de contención.



Foto 3: Area afectada por erosión del terreno.



Foto 4: Area de peligro para los alumnos de Preprimaria de nuestra escuela.



Foto 5: Vista frontal del área donde se hará el levantado del muro perimetral




Foto 6: Vista desde la parte superior del área donde se levantará el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

