



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0041-45	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Área donde se realizara reparación de techo.



Foto 2: Área donde se realizara reparación de techo.



Foto 3: Sustitución de lamina acanalada.



Foto 4: Área de reparación de banqueta.



Foto 5: Área donde se realizaran reparación de muro de block.



Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones como los salones de clases para protegernos del sol, la lluvia, etc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Leticia Toj chamale

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

