



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0042-45	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Imagen que muestra parte de la lámina del salón de clases No. 1 que va a ser sustituida



Foto 2: Imagen que muestra el estado de las puertas del establecimiento



Foto 3: Imagen que muestra el estado de los pisos de torta de concreto.



Foto 4: Imagen que muestra el estado actual de las paredes.




Foto 5: Imagen que muestra el estado de las paredes y el techo.



Foto 6: Imagen que muestra el piso del salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Jimi

Firma y sello del Presidente de la COP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

