

*Pared*

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.G.D.P. Anexa a E.G.R.M. Colonia Bendición de Dios J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector "C" Manz. 2 Colonia Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	1/04/2024



Foto1: Alisado de Pared 204mts.




Foto 2: Alisado de pared.




Foto 3: Protección de pared de salon de clases.



Foto 4: Protección de Pared de salon de clases.





Foto 5: Alisado de Pared para evitar filtraciones de humedad.



Foto 6: Protección de Pared parte exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

