



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M. Colonia Bendición de Dios J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector "C" Manz. 2 Colonia Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Tomando medidas en area a trabajar .



Foto 2: Andamio para iniciar el trabajo de repello de pared.



Foto 3: Iniccion de repello .



Foto4 . Continuacion de inicio de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público