



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M. Colonia Bendición de Dios J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector "C" Manz. 2 Colonia Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Reparación de repello y cernido de pared por filtración de humedad trabajo terminado .



Foto 2: Pared de saiones de clases que necesitaba repello area exterior .



Foto 3: Repello y cernido culminado .



Foto 4: 204 metros trabajados cernido y repello de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Oficina



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

