



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LO DE GOMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LO DE GOMEZ
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0110 004642	FECHA:	5/03/2024



Foto 7: Estado como se encuentran los muros perimetrales, rusticos y expuestos




Foto 8: Vista general de establecimiento que cuenta con 4 aulas puras mas direccion, centro de computo y cocina, y sanitarios.




Foto 9: Con las instalaciones descritas se atiende preprimaria y primaria completa




Foto 10: Vista de puerta de acceso a el area de cocina




Foto 11: Area de patios y de juego, asi como actividaes cívicas, area abierta expuesta a condiciones climaticas. Se requiere poderla techar y convertirla en area de actividades múltiples




Foto 12: Croquis vista aerea de establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. A. Cibranes Camero (harcos)*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

