

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE ✓ POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0046-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Aplicación de pintura en los exteriores del establecimiento.



Foto 2: Aplicación de pintura dentro de los salones de clase.



Foto 3: Reparación de losa del segundo nivel para evitar filtraciones de agua, aplicando encima una hilera de block y pintura sobre la losa.



Foto 4: Reparación de losa del segundo nivel para evitar filtraciones de agua aplicando encima una hilera de block y pintura sobre la losa.



Foto 5: Colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel para mayor seguridad debido a la falta de muro perimetral en el establecimiento.



Foto 6: Colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel para mayor seguridad debido a la falta de muro perimetral en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actual

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educative Publica

DIRECCIO!

CIPRES SAN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0046-42	FECHA:	21/11/2024
Foto 7: Aplicación de piso de torta de	le cernido y pintura en paredes de cocina. Sustitución concreto por piso.	Foto 8: Aplicación	n de cernido en paredes en exteriores de cocina.
Foto 9: Proceso de	sustitución completa de estufa rural.	Foto 10: Proceso troquelada.	de sustitución de estructura y cubierta con lámina
Foto 11:	io se pueden agregar hojas adicionales y asturbar el número de tiojas.	Foto 12:	A PAR PARALLAS
Ma	Firma y sello del Presidente de la OPP	1	DIRECCIÓN Firma Sello Director Centro Educativa Público