

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP AENXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0047-42	FECHA:	18 de abril de 2024.



Foto 1 Instalacion de puertas, ventans y balcones en aulas 1,2,3 y 4



Foto 2 Se necesita cambio de techo en aula 5



Foto 3 Se necesita techo en Aula 4.



Foto 4 Remozamiento de techo de sanitarios



Foto 5 Se necesita balcones y puerta de aula 1,2,3.



Foto 6 Remozamiento de techo en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Muz Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--