

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Los Chajones, aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0049-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina existente



Foto 2: Refuerzo de estructura metálica



Foto 3: Cernido gris en cerco perimetral



Foto 4: Compactación y sellado de pozo séptico




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---