

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.P.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Chajones, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0054-42	FECHA:	22 de mayo del 2024



foto 1 esta imagen muestra el muro a remozar



foto 2 esta imagen muestra el peligro que representa en las futuras lluvias, si el muro no se repara




foto 3 esta imagen muestra ybi de klis extremos del muro a remozar necesita refuerzo



foto 4 esta imagen las gradas agrietadas por el peso del muro a remozar.



foto 5 esta imagen muestra la estufa a remozar.



foto 6 esta imagen muestra en donde se sustituirá los visto por la mesa gabetero azulejado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público