



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Curp, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0057-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta



Foto 2: instalacion electrica



Foto 3: cambio de canaletas



Foto 4: mantenimiento de puertas



Foto 5: Mantenimiento de ventanas



Foto 6: En los salones se les dara un pintada por que ya esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. de la Cruz



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público