



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: IMAGEN ACTUAL DE TECHO DE LÁMINA DE SALÓN 4



Foto 2: IMAGEN ACTUAL DE TECHO DE LÁMINA DE SALON 4



Foto 3: IMAGEN ACTUAL DE TECHO DE LÁMINA DE SALON 4



Foto 4: IMAGEN ACTUAL DE PUERTA DE SALÓN 4



Foto 5: IMAGEN ACTUAL DE PUERTA DE SALÓN 4



Foto 6: IMAGEN ACTUAL DE VENTANA DE SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Chamate
Firma y sello del Presidente de la OPF



Muniz...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 7: IMAGEN ACTUAL DE VENTANA DE SALÓN 4



Foto 8: IMAGEN ACTUAL DE PISO DE TORTA DE CEMENTO DE SALÓN 4



Foto 9: IMAGEN ACTUAL DE TECHO DE LÁMINA DE SANITARIOS



Foto 10: IMAGEN ACTUAL DE PAREDES DE SANITARIOS



Foto 11: IMAGEN ACTUAL DE PUERTA DE SANITARIOS



Foto 12: IMAGEN ACTUAL DE DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Chamala
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

