



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: ARMADURA DE COLUMNAS PARA LOZA DE SALÓN 4



Foto 2: EXCAVACIÓN DE ZAPATA PARA COLOCAR COLUMNAS DE REFUERZO PARA LOZA EN EL SALÓN 4



Foto 3: FUNDICIÓN DE ZAPATAS Y COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA COLUMNAS EN EL SALÓN 4



Foto 4: COLOCACIÓN DE ARMADURA DE COLUMNAS PARA LOZA DE SALÓN 4



Foto 5: COLOCACIÓN DE TRIKET PARA LOZA DE SALÓN 4



Foto 6: ENTARAMADO PARA LOZA DE SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Chamale'

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS Y SALÓN 4



Foto 2: ELABORACIÓN DE VENTANAS PARA SALÓN 4




Foto 3: MEDICIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4



Foto 4: COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4



Foto 5: COLOCACIÓN DE PUERTA SALÓN 4



Foto 6: COLOCACIÓN DE VENTANAS PARA SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Chamalet

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: PREPARACIÓN DE TIERRA COMPACTADA PARA TORTA DE CONCRETO DE SALÓN 4



Foto 2: TALLADO DE PAREDES RÚSTICAS



Foto 3: PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA FUNDICIÓN DE TORTA EN SALÓN 4



Foto 4: FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO PARA SALÓN 4



Foto 5: FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO PARA SALÓN 4



Foto 6: TORTA COMPLETA FUNDIDA DE SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Chamale'

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maria Espinoza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

