



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: REPELLO DE PAREDES DE SANITARIOS 1, 2, 3 Y 4



Foto 2: INSTALACIÓN DE TAZAS PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4



Foto 3: COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE CISTERNA/DEPÓSITO DE AGUA



Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA CISTERNA/DEPÓSITO DE AGUA




Foto 5: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPÓSITO DE AGUA



Foto 6: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS 1,2,3 Y 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosario Chamale*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Munir Aguirre*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: ENTARIMADO PARA LOZA DE SALÓN 4



Foto 2: PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA FUNDICIÓN DE LOZA EN EL SALÓN 4



Foto 3: FUNDICIÓN DE LOZA EN EL SALÓN 4



Foto 4: LOZA DE SALÓN 4 FUNDIDA



Foto 5: TERMINACIÓN DE LOZA DE SALÓN 4



Foto 6: TERMINACIÓN DE LOZA DE SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosario Chamale'*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GUATES SECTOR II, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0061-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: PUERTA INSTALADA PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4



Foto 2: PUERTAS INSTALADAS PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4



Foto 3: PUERTA INSTALADA PARA SALÓN 4



Foto 4: COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS 1,2,3 Y 4




Foto 5: VENTANA INSTALADA PARA SALÓN 4



Foto 6: VENTANA INSTALADA PARA SALÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosario Chamate'*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Mauricio*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

