



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUACITÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0067-45	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: Frente y entrada del INEB



Foto 2: Área de la cancha y patio donde se ubican los salones donde se sustituirá lámina por loza.



Foto 3: Imagen que muestra la parte interna de uno de los salones donde se sustituirá la lámina galvanizada por losa, que posteriormente servirá para la cocina del INEB



Foto 4: Frente de los dos salones a remozar.



Foto 5: salón dos, donde se cambiará la lámina por losa, que posteriormente será ocupado por el grado de primero básico.







Foto 6: Frente al salón número dos donde se sustituirá la lámina por losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

