



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA G LOTE 21 SECTOR II COLONIA VILLA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0069-46	FECHA:	6/03/2024



FOTO 1: Ingreso al establecimiento



FOTO 2: Área para ampliación de salón



Foto 3: Espacio de cocina en muy malas condiciones.



Foto 4: Techo de cocina en muy malas condiciones



Foto 5: área para ampliación de cocina por no contar una que tenga lo adecuado para la elaboración de la refacción escolar



Foto 6: Esta área necesita piso de losa. Vista lateral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público