



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserío San José Lo de Ortega" se desea colocar banqueta, y cubrir los tubos.



Foto 2. Banqueta de la escuela



Foto 3. Remozamiento de costaneras del escenario




Foto 4. El cambio de canales de agua pluvial





Foto 5. Cambiar los inodoros de los servicios sanitarios del módulo I



Foto 6. Área de los sanitarios que se colocará piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORME "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserío San José Lo de Ortega" se desea colocar banqueta, y cubrir los tubos .



Foto 2. Remozamiento de servicios sanitarios del módulo II



Foto 3. El cambio de la ubicación de la pila del patio.



Foto 4. Pila de la cocina se amplió el lavadero del lado derecho y tampizado con azulejo




Foto 5. Corrección del drenaje del lavamanos de los servicios sanitarios del módulo I



Foto 6. Lavamanos que el agua sale al mijitorio, para que a la vez lave el mijitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A "CASERÍO SAN JOSÉ LO DE ORTEGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, aldea lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	28/05/2024




Foto 1. Remozamiento que los marcos de metal de las ventanas que estan en los servicios sanitarios del módulo I




Foto 2. Cambio de ventanas de PVC



Foto 3. Cambio de ventanas de marco de metal por PVC.



Foto 4. Cambio de ventanas de PVC



Foto 5. Al cambiar el estilo de las ventanas, se puede dar una adecuada ventilación.



Foto 6. Ventanas de PVC corredizas para que se tenga mejor ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42		

BOSQUEJO

C5R+GFF Escuela Oficial R



 firma y Sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA CONSEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO SAN JUAN SAC GUATEMALA	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	--	--