



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM BOSQUES DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	MANZANA 14, LOTE 1, BOSQUES DEL QUETZAL 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0192-43	FECHA	5/09/2024



Foto1: Sustrucción de 1 puerta y mantenimiento a estructura.



Foto 2: Mantenimiento a portones, pintura interior y exterior.



Foto 3: Losa de patio, Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico, Reparación de cableado eléctrico.



Foto 5: Estructura de techo, Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Patricia...
Firma y sello del representante de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

