



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BOSQUES DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 14, LOTE 1, BOSQUES DEL QUETZAL 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0192-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de 1 puerta y mantenimiento a estructura.



Foto 2: Mantenimiento a portones, pintura interior y exterior.




Foto 3: Losa de patio, Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico, Reparación de cableado eléctrico.



Foto 5: Estructura de techo, Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 6: Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

