

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Instituto Nacional de Educación Básica "Oscar Fernando Bracamonte Márquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachún, Aldea Montúfar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0229-45	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Esta imagen muestra el ingreso al establecimiento.



Foto 2: Esta imagen muestra el salón que se realizará el remozamiento.



Foto 3: Esta imagen muestra el techo que se cambiará por losa.



Foto 4: Esta imagen muestra las ventanas que se sustituirán.



Foto 5: Esta imagen muestra los vidrios que se cambiarán.



Foto 6: Esta imagen muestra la puerta que se sustituirá.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

