

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED PACHALÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALÍ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0295-46	FECHA:	



FOTO 1: Imagen que muestra el estado actual de la pila del establecimiento.



FOTO 2: Imagen que muestra el estado actual de la cocina del centro educativo.



FOTO 3: Imagen que muestra el estado actual de la cocina del centro educativo.



FOTO 4: Imagen que muestra el estado actual del área donde se realizará el ingreso a la cocina.



FOTO 5: Imagen que muestra el área donde se demolerá muro y se ampliará puerta para área de cocina.



FOTO 6: Imagen que muestra el estado actual del área donde se realizará la colocación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA PACHALÍ
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN INED PACHALÍ L.M.