



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO Escuela Oficial Rural Mixta María Esther Hernández Vda. De Quiroz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1767-41	FECHA:	3/06/24



Foto 1: Frente y entrada de la EORM María Esther Hernández Vda. de Quiroz



Foto 2: Área de la bodega que necesita sustitución de techado



Foto 3: Sustitución de puertas de la cocina, bodega y pila



Foto 4: Espacio de pila de cocina a repellar y azulejar



Foto 5: Salon que necesita reparacion por humedad



Foto 6: Salones que necesitan reparacion de instalacion electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello de la Presidenta de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A Escuela Oficial Rural Mixta María Esther Hernández Vda. De Quiroz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1767-41	FECHA:	3/06/24





Foto 7: Sanitario a remodelar




Foto 8: Instalación de Estructura Metálica (segundo nivel)



Foto 9: Area de Basurero a remodelar y Sustituir puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de la Presidenta de la DIF




Firma y Sello de la Directora del Centro Educativo Público

