



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB anexo a EORM "Doctora Doris T. Allen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Sajcavilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1769-41	FECHA	17/04/2024



Foto 1: Imagen de la puerta de uno de los sanitarios de las niñas hecha de lámina los cuales serán sustituidos por puertas de metal



Foto 2: Imagen de uno de los sanitarios deteriorados, que serán sustituidos por sanitarios nuevos, cambio de piso y reparación de las paredes.



Foto 3: Imagen del pasillo de los sanitarios donde se observa el piso deteriorado el cual será sustituido por piso antideslizante.



Foto 4: Imagen de la puerta de la entrada principal de los sanitarios hecha de madera que será sustituida por una puerta de metal.



Foto 5: Imagen del área donde se ampliará el corredor ubicado en el módulo 1.



Foto 6: en la imagen se muestra el estado actual del repello en uno de los salones del módulo 1 el cual será sustituido por un repello nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el registro de fotos.




