




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP "PIEDAD GARCIA Y GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	8 AVE, 7-22 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1772-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de lamina troquelada		Foto 4: Instalación de lamina troquelada	
			
Foto 5: Instalación de lamina troquelada		Foto 6: Instalación de lamina troquelada	


Presidente de la Junta Escolar






Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluator de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "PIEDAD GARCIA Y GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVE, 7-22 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1772-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024
			
Foto 7: Instalación de lamina troquelada		Foto 8: Mantenimiento de puertas	
			
Foto 9: Instalación de piso ceramico		Foto 10: Instalación de piso ceramico	
			
Foto 11: Instalación de piso ceramico y azulejo		Foto 12: Instalación de piso ceramico y azulejo	


Firma y sello del representante de la OPE




Firma, Sello y Colección del Evaluador de Calidad del Programa

Ingeniero Civil
Colegiado 5,694