

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "DOCTORA ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 LOTE 13 COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1774-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Situación actual del techo del primer salón



Foto 2: Situación actual del techo del segundo salón



Foto 3: Situación actual de las láminas y costaneras del segundo salón



Foto 4: Filtración de agua del tercer salón



Foto 5: Situación actual de costaneras y filtración de agua



Foto 6: Situación actual del canal y filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de **ESTUDIANTE**
ESCUELA OFICIAL RURAL NIVEL PRIMARIA
JORNADA MATUTINA
CONSEJO DE ESTUDIANTE
Escuela Oficial Rural Nivel Primaria
"Doctrina Ana Margarita Richardson Escobar"
Sector 4, Lote 13, Colonia Las Margaritas, Ciudad Quetzal, Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
Sector 4, Lote 13, Colonia Las Margaritas, Ciudad Quetzal, Guatemala