

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "DOCTORA ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 LOTE 13 COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1774-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mantenimiento a la estructura del primer salón y sustitución de lámina por troquelada



Foto 2: Segundo salón con nueva estructura y cubierta de lámina, esto para mejorar el desnivel y evitar filtraciones



Foto 3: Segundo salón con estructura y lámina troquelada



Foto 4: Tercer salón con estructura y cubierta de lámina lo que evitará futuras filtraciones de agua



Foto 5: Reemplazo de lámina y costaneras en el pasillo donde se tenía filtración de agua por el estado de lámina y costanera



Foto 6: Estructura y canal que conducirá el agua a través de un nuevo conducto, evitando el agua en los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

