



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San Juan Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Encuentros |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-1785-43 | FECHA: | 6/03/2024 |



Foto 1: Frente y entrada de la EORM Caserío Los Encuentros




Foto 2: Remozamiento en el exterior de las paredes del establecimiento



Foto 3: Remozamiento en el exterior de las paredes del establecimiento




Foto 3: Remozamiento en el exterior de las paredes del establecimiento



Foto 5: Suministro e instalación de canal




Foto 6: Ampliación de estufa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

