



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Matías, Aldea Suacitè
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1790-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Foto 1: En la imagen se muestra la entrada al establecimiento y al fondo las aulas que necesitan reparaciones.




Foto 2: Se muestran a los lados los cinco salones que necesitan reparaciones.



Foto 3: En la imagen se muestran los daños que tiene el salón de preprimaria, (salon No. 1).



Foto 4: En la imagen se muestran los daños en la bodega, (salón No. 2).




Foto 5: En la imagen se muestra el aula de primero primaria, (salón No. 4)



Foto 6: En la imagen se muestran los daños en la dirección, salón de primero y segundo primaria, (salón 3, 4 y 5)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
Alfredo Tepeu Porix




Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Marco Tulio Sican Valle

