




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR SI

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepequez, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1794-43	FECHA:	15 de Abril de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Tezen Patzan
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1794-43	FECHA:	15 de Abril de 2024

PRESENTE



Foto 7: imagen que muestra el estado actual de la lámina galvanizada del modulo 1.

PRESENTE



Foto 7: imagen que muestra el estado actual de la lámina galvanizada del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Tezen Patza
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

