



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San Juan Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-1794-43 | FECHA: | 25 de abril de 2024 |



Foto 1: imagen que muestra el area de salon 2 donde se instalando el piso rámico del modulo 1



Foto 2: imagen que muestra el area de salon 6 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 2: imagen que muestra el area de salon 3 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 4: imagen que muestra el area de salon 4 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 5: imagen que muestra el area de salon 5 donde se instalando el piso de cerámico del moludo 1



Foto 6: imagen que muestra el area de corredor 1 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Tezén Patz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hernán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

SI

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San Juan Sacatepéquez | D |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. | N |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-1794-43 | FECHA: | 25 de abril de 2024 | E |



Foto 7: imagen que muestra la lamina troquelada aluzinc calibre 26 ms pintura y tornillos del modulo 1.



Foto 8: imagen que muestra el area de solon 8 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 9: imagen que muestra el area de solon 9 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 10: imagen que muestra el area de solon 10 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 11: imagen que muestra el area de solon 11 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 12: imagen que muestra el area de corredor 2 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2

Marta Lidia Paten Paten
Firma y sello del Presidente de la OPF



Honorable
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

