



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

SI

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1794-43	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 1: imagen que muestra el area de salon 2 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 2: imagen que muestra el area de salon 6 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 2: imagen que muestra el area de salon 3 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 4: imagen que muestra el area de salon 4 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 5: imagen que muestra el area de salon 5 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1



Foto 6: imagen que muestra el area de corredor 1 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Arezen Patza
Firma y sello del Presidente de la OPP

H. Román
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Las Lomas, Aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1794-43	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 7: imagen que muestra la lamina troquelada aluzinc calibre 26 ms pintura y tornillos del modulo 1.



Foto 8: imagen que muestra el area de solon 8 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 9: imagen que muestra el area de solon 9 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 10: imagen que muestra el area de solon 10 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 11: imagen que muestra el area de solon 11 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2



Foto 12: imagen que muestra el area de corredor 2 donde se instalando el piso de cerámico del modulo 2

Marta Lidia Tezen Patzan
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

