

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1795-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023




Foto 1: Módulo A, láminas en mal estado que permiten filtraciones



Foto 2: Módulo A, losa en mal estado




Foto 3: Módulo A, losa con filtración




Foto 4: Módulo A, losa en mal estado



Foto 5: Módulo A, paredes deterioradas





Foto 6: Módulo A, techo en mal estado

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1795-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: Módulo A, techo en mal estado



Foto 8: Módulo B, salón de computación donde se resguarda el calor



Foto 9: Módulo A, lámina que permite la filtración



Foto 10: Módulo A, techo en mal estado



Foto 11: Módulo A, evaluadora en el ingreso al establecimiento



Foto 12: Evaluadora en el exterior del centro educativo

[Handwritten signature]

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 J. M.
CONSEJO EDUCATIVO
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa