



Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Curup, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1796-43	FECHA:	28/5/2024




Foto1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta



Foto 2: Area de sanitarios que se van a cambiar



Foto 3: En esta area se nivelara la pared para que los alumnos no corran riesgo de caerse.



Foto 4: en esta area se instalara la energia en los baños



Foto 5: En esta área se colocara el pizo de cerámica



Foto 6: En los salones se les dara un pintada por que ya esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

