



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHÚN, ALDEA MONTÚFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10- 1797-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM Caserío Pachún J.M.




Foto 2: Área que se necesita el cambio de techo en cuatro aulas.



Foto 3: Los techos se encuentran agrietados debido a que tienen de antigüedad, más de 60 años.



Foto 4: El clima (lluvia extrema) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias por la filtración de agua.




Foto 5: cocina en mal estado.



Foto 6: Aproximadamente 100 vidrios quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

