

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SOLEDAD, ALDEA ESTANCIA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1802-43	FECHA:	18/04/2024




Foto1: Imagen que muestra parte del corredor que necesita sustitución de lámina.



Foto 2: Imagen de atrás de la Escuela que necesita ser repellada.



Foto 3: Imagen de las ventanas que solamente tienen balcón y necesitan la estructura de aluminio y vidrios.



Foto 4 : Imagen que muestran el estado de los pisos de cemento que se encuentran seriamente dañados.



Foto 5 : Imagen que muestra el estado actual de los baños. Se requiere instalación de sanitarios lavables.




Foto 6: Imagen de las paredes de los salones, no tienen repello y necesitan algunas reparaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

