



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1804-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Estancia Grande JM



Foto 2: Techo actual del Aula 1 (Párvulos Etapa 5)



Foto 3: Techado actual del aula 1




Foto 4: Balcones de las aulas (mantenimiento)



Foto 5: Estado actual de las puertas de cada una de las aulas.



Foto 6: Estado actual del piso en las aulas 1, 2, 3, 5 y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria vilma samajelcox

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

