



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CIUDAD QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 4TA. AVENIDA, COLONIA CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1806-43	FECHA:	02/05/2024



Foto 1: Situación actual del canal.



Foto 2: Situación actual de la lámina.




Foto 3: Situación actual del portón.



Foto 4: Situación actual del portón.



Foto 5: Situación actual de la cuneta.



Foto 6: Situación actual del canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

