



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETER+A2:Q74MINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>GUATEMALA</b>	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 caserío Lo de Carranza, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1815-43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Cambio de orinales



Foto 2: Modificación a ventanas corredizas



Foto 3: Reparación sistema electrico



Foto 4: Cambio de tubos y lamparas de iluminación




Foto 5: Reparación de plancha de concreto



Foto 6: Reparación de plancha de concretol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público