



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LO DE CARRANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4, LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1818-43	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto1: Proceso de modificación plancha de torta en patio



Foto 2: proceso de sustición de sanitarios



Foto 3: Pocesio de sustitucion de mingitorios



Foto 4: Proceso de cambio de lamina



Foto 5: proceso de colocacion de canal



Foto 6: proceso de colocacion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público