



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LO DE CARRANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4, LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1818-43	FECHA:	25 de noviembre del 2024



Foto 1: Culminacion de torta de cemento en patio



Foto 2: culminacion de colocacion de nuevos sanitarios



Foto 3: colocacion de mingitorios nuevos



Foto 4: culminacion de cambio de lamina en el corredor



Foto 5: colocacion de canal



Foto 6: culminacion de cambio de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público