



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1821-43	FECHA:	20/02/2024



Entrada principal EORM Estancia El Rosario



Salones de clases que deben ser reparados



Estado actual de los salones de clases



Estado actual de los salones de clases, espacio I




Estado Actual de los salones de clases



Estado Actual de los salones de clases, espacio II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPRM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

