



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1824-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Foto 1: Imagen que muestra la entrada del modulo 1 que identifica el establecimiento.



Foto 2: imagen que muestra la vista panoramica del módulo 2 y de la entrada al aula para proyecto y el area de entrada a los salones previstos para remozamiento.



Foto 3: imagen que muestra la situación actual de techo y cielo falso del aula de proyecto de cambio de lamina por techo de losa.




Foto 4: imagen que muestra a los alumnos recibiendo clases en el primer salon que se tiene previsto para el cambio de lámina por techo de losa.





Foto 5: imagen que muestra la vista panoramica del modulo 2 y del primer salon que se tiene previsto el cambio de lamina por techo de losa.



Foto 6: imagen que muestra la vista de ángulo derecho que conduce al salón que se tiene previsto el cambio de lámina por techo de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

01-10-1824-43
EORM
Aldea Cerro Alto
Caserio Pasajoc


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALTO
DIRECCIÓN
01-10-1824-43
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SAN JUAN SACATEPEQUEZ