



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Siney, Aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-4183-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico en el corredor del segundo nivel.



Foto 2: Instalación de 2 puertas de metal para las dos entradas de los salones.



Foto 3: Instalación de energía eléctrica dentro de los salones y pintada al final de todo los trabajos adentro y afuera.



Foto 4: Instalación de piso cerámico dentro dentro de los dos salones del segundo nivel.




Foto 5: Seguimiento de pasamano de concreto en las gradas para el segundo nivel.



Foto 6: Colocación de Ventanas en el segundo nivel y primer nivel del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

