



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Siney, Aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-4183-43	FECHA:	14/07/2024



Foto1: Colocación de block y fundición de columnas para el pasamanos segundo nivel.



Foto 2: Instalación de piso cerámico dentro de los dos salones segundo nivel.



Foto 3: Instalación de piso cerámico rústico para el pasillo de los dos salones segundo nivel.



Foto 4: Instalación de puertas de metal de las dos entradas de los salones segundo nivel.



Foto 5: Instalación de ventanas en los dos salones del segundo nivel



Foto 6: colocación de cableado para la energía eléctrica y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

