

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatpéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dra. Ana Margarita Richardson	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Margaritas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6064-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Foto 1: Parte superior de la escuela Margaritas; se aprecia el cerco perimetral con cemento de block y estructura metálica con malla, con una extensión de 60 metros de largo.



Foto 2: Cerco perimetral del establecimiento. Se aprecia la carretera que colinda con la escuela. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad que representa el cerco de malla y lámina ante situaciones de delincuencia o acoso a la población



Foto 3: Vista de parte del cerco perimetral de la parte superior de la escuela que comprende 60 metros de largo. Lugar donde se solicita un muro de dos metros de alto para brindar un mejor resguardo a la



Foto 4: Parte inferior del cerco perimetral de la escuela, que colinda con el callejón: calle de terracería que se socava cada invierno debido a las corrientes de agua y sedimentos que arrastra.




Foto 5: Se observa la parte del cerco perimetral inferior de la escuela que colinda con el callejón, de una extensión de 15 metros, de los cuales 8 se encuentran en riesgo de hundimiento debido al socavamiento.



Foto 6: Vista de los 8 metros que están en riesgo de socavamiento, del muro perimetral de la parte inferior de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	
--	--