

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6219-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: se necesita pintura en muros interiores y exteriores del centro educativo, para mejorar su aspecto y presentación.



Foto 2: Desmontaje, suministro e instalación de compuerta de cisterna de agua. Debido a que la actual ya esta corroído el metal.




Foto 3: Suministro e instalación de estructura metalica de ventanas en sanitarios de preprimaria. Ya que no se cuenta con ello.



Foto 4: Limpieza y mantenimiento de canales en techo de azones del segundo nivel y techado de patio, ya que tienen mucha tierra y basura lo que provoca que en epoca lluviosa se desborde el agua por estar obstruido el paso de esta.



Foto 5: Piso antideslizante sobre loza que sostiene tinaco de la cocina debido a acumulación de agua y filtraciones en techo en epoca lluviosa.




Foto 6: Colocación de Piso de granito y zocalo de azulejo en bodega debido a humedad de suelo y paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6219-43	FECHA:	23/04/2024



Foto 7: Cambio de puerta principal de ingreso por portón de metal.



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico de bomba de agua, debido a que ya tiene mucho tiempo y tiende a sobrecalentar y bajar el flipón cuando se enciende la bomba por mas de 20 minutos. Peligro de corto circuito.



Foto 9: Resane en paredes de pasillo de baños de niños y niña, así como pared lateral de gradas del área de preprimaria.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Losba Mercedes Bola
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

